

①-1 【平成24年度】通学路の危険箇所対策一覧表

市町村名: 飯南町

点検実施日: 平成26年10月30日

点検参加者数: 11人

点検参加者: 国、島根県警、島根県、飯南町(住民課、建設課)、教育委員会

通し番号	管理者	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策 予定 時期	対策 完了 時期
1	国	頓原小学校	国道54号 晴雲トンネル	トンネル内に歩道がなく危険	照明の更新		H24
2	〃	頓原小学校	国道54号の地下歩道	全体的に暗く、曲がり角等死角となるところがある	地下道の清掃及び一人で下校しないよう呼びかけ		H24
3	〃	来島小学校	国道54号 下来島保賀付近	歩道が狭く、冬期間の除雪困難	早期除雪		H24
4	〃	来島小学校	国道54号 三日市下付近	歩道が狭く、冬期間の除雪困難	早期除雪		H24
5	〃	来島小学校	国道54号 来島診療所前付近	歩道が狭く、冬期間の除雪困難	早期除雪		H24
6	〃	来島小学校	町道新市赤名線国道54号交差点	国道交差点の視距が悪い	防草コン対策		H24
7	〃	赤名小学校	国道54号上赤名地内	国道が下り坂のためスピード超過の車両が多く、横断危険。	速度破線		H25
8	〃	赤名小学校	国道54号下赤名歩道	歩道側への国道横断の危険、除雪対策	早期除雪		H24
9	〃	赤名小学校	国道54号赤名衣掛橋	歩道が狭く、冬期間の除雪困難	早期除雪、段差補修		H24、25
10	県	頓原小学校	県道頓原八神線の外側線消去	路肩表示の外側線が消えかかっている	ライン補修		H24
11	〃	頓原小学校	県道頓原八神線の路側水路	路側部分が狭く、大型車両通行時退避が困難	待避用の蓋設置		H25
12	〃	志々小学校	県道掛合川本線と町道志津見北線の交差点	県道がカーブし、横断時に通行の確認が困難	「横断者あり」路面表示		H24
13	〃	赤名小学校	県道邑南飯南線(城山橋付近)	県道の見通しが悪く、スクールバス除者場所への横断危険	看板設置		H24
14	〃	赤名小学校	県道邑南飯南線と町道千束線の交差点	旧道からの車が見えにくく、一時停止しない車両もあり。	停止線補修		H24
15	〃	頓原中学校	県道頓原八神線長谷地内	路側部分が狭く、自転車通学時に転落の恐れ	路面表示		H24
16	町	頓原小学校	町道頓原市街地線	交通量が多いが歩道と車道の区分がない	カラー舗装		H25
17	〃	頓原小学校	町道頓原市街地線	流雪溝が設置されているが、蓋が未設置の箇所あり	蓋設置、カラー舗装		H24
18	〃	頓原小学校	町道頓原長谷線交差点	変則交差点で歩行者や車両の確認が困難	道路改良	R5	

19	〃	志々小学校	町道八神中村線	通学児童など交通量が多いが歩道と車道の区分がない	カラー舗装		R3
20	〃	来島小学校	町道来島線松崎橋	高欄が低く、冬期間や強風の際転落の恐れ	防護柵設置		H28
21	〃	来島小学校	町道上来島弓取線	法面落石の恐れ	標識等設置		H29
22	〃	来島小学校	町道来島線 来島保育所付近	路側転落防止柵等の設置	カラー舗装(歩道と車道の明瞭化)		H28
23	〃	来島小学校	町道三日市中央線	路側転落防止柵等の設置	転落防止柵設置		H24
24	〃	来島小学校	町道下三日市西線	路側転落防止柵等の設置	山側の雪崩防止工事(山側:通学路)		H27
25	〃	来島小学校	町道杉戸団地線	側溝蓋が老朽化し、通学等のつまずき等の恐れ	蓋取替え		H24
26	〃	来島小学校	町道来島線	交通量が多いが歩道と車道の区分がない	カラー舗装		H27
27	〃	来島小学校	町道塚原和田線	道路幅員が狭く、急カーブが多く危険	道路改良		H27
28	〃	来島小学校	町道松本頓原線	道路幅員が狭く、急カーブが多く危険	道路改良		R2
29	〃	来島小学校	町道下野萱線	道路幅員が狭く、急カーブが多く危険	道路改良		H25
30	〃	赤名小学校	町道中通線 (県道邑南飯南線との交差点)	BOXカルパートが死角となっている。過去に不審者出現。	防犯灯の位置変更、防犯カメラ設置		H27
31	〃	赤名小学校	町道赤名線と町道赤名駅通線交差点	道路側溝柵蓋破損歩行者転落の恐れあり	側溝修繕		H24
32	〃	赤名小学校	町道赤名線	交通量が多いが歩道と車道の区分がない	カラー舗装		R2
33	〃	赤来中学校	町道新市赤名線町道安江石次線三差路	交差点の停止線外側線不明瞭、優先道路不明確	「トマレ」標示		H27