

①-1【令和4年度】通学路の危険箇所対策一覧表

市町村名:飯南町

点検実施日:令和4年11月11日

点検参加者数:10人

点検参加者:国交省、島根県警、島根県、飯南町(住民課、建設課)、教育委員会

通し番号	管理者	学校名	路線名	詳細場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策 予定 時期	対策 完了 時期
1	国	頓原中学校	国道54号線	頓原郵便局前交差点地下道	人目が無く、不審者出没時に知らせることができない。	安全指導、不審者対応指導 危険時用非常ボタンの設置済	R4	R4
2	町	頓原中学校	町道頓原長谷線	坂道上り右手斜面の木々(坂道中央の雑木)	電線に被る木が多く土砂崩れ、倒木により電線切断の危険がある。	雑木の伐採	R4以降	R4以降
3	町	頓原中学校	町道頓原長谷線	通学路階段(小学校使用)と坂道	冬期に車道と歩道の区別ができない。	注意喚起	R4	R4
4	町	頓原中学校	町道頓原長谷線	坂道上り左手のガードレール側	一部崖崩れにより危険。	復旧工事	R4以降	R4以降
5	県	赤来中学校	県道邑南飯南線	赤名湿地帯方面より谷へ降りていく県道	急な下り坂が続き、街灯もなく、小動物も飛び出る。	注意喚起 防犯灯要協議	R4以降	R4以降
6	町	赤来中学校	町道古市塩谷線	赤名湿地帯方面より谷へ降りていく県道	急な下り坂が続き、街灯もなく、小動物も飛び出る。	注意喚起 防犯灯要協議	R4以降	R4以降
7	町	赤来中学校	町道安江石次線	赤来中自転車小屋前、坂	道路・歩道に陥没陥没があり、転倒パンクの危険がある。直角に曲がるため危険。雑木が視界を遮り危険。	歩道の修繕 雑木の伐採 侵入口の改善要協議	R4以降	R4以降
8	町	頓原小学校	町道頓原長谷線	学校手前の坂道	法面崩落2箇所。	復旧工事	R4以降	R4以降
9	町	頓原小学校	町道上里原線	加工所と保育所間の道	道に大きな穴があいていて危険。	注意喚起 復旧工事	R4以降	R4以降
10	国	赤名小学校	国道54号	上赤名全般	積雪により歩行しづらく、登下校時に影響がある。	早めの除雪の努力をする	R4以降	R4以降
11	県	来島小学校	国道184号線	下三日市橋付近	道路沿いのコンクリート法面に剥がれ。	注意喚起 復旧工事検討	R4以降	R4以降
12	町	来島小学校	町道下三日市西線	下三日市橋付近	道路沿いのコンクリート法面に剥がれ。	注意喚起 復旧工事検討	R4以降	R4以降
13	町	来島小学校	町道小田線	和田八幡宮を過ぎ奥小田に向かって左手	道路沿いの法面から通学路上に落石がある。	注意喚起	R4以降	R4以降
14	国	来島小学校	国道54号	Aコープきじま信号付近の歩道	歩道が狭いうえ交通量が多いため危険。	歩道拡幅継続検討	R5以降	R5以降