# ①-1【令和5年度】通学路の危険箇所対策一覧表

市町村名：飯南町
点検実施日：令和5年11月13日
点検参加者数：10人
点検参加者：国交省、島根県警、島根県、飯南町（住民課、建設課）、教育委員会

| 通し番号 | 管理者 | 学校名 | 路線名 | 詳細場所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 対策予定時期 | 対策完了時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町 | 志々小学校 | 登校路 | 学校前坂 | 来校の際、スピードを出して坂を上がってくる車両があり、児童が危険。 | 道路に「徐行」のペイント、看板設置 | R5 | |
| 2 | 県 | 志々小学校 | 国道184号線 | 与一原橋付近 | 横断歩道を渡る際、法面から伸びた木が邪魔で車等の様子が見えづらい。 | 支障木の伐採 | R5 | |
| 3 | 警察 | 来島小学校 | 町道三日市線 | 旧栃木商店前 | 横断歩道の白線が薄くなっている。 | 幅員が狭く規制基準に照らし合わせ検討 | R6以降 | |
| 4 | 町 | 赤名小学校 | 国道54号線沿い歩道 | 浄水場向かいの水路 | 大雨の際、水路の水が歩道にあふれる。 | 水門の管理徹底 | R5 | |
| 5 | 町 | 赤名小学校 | 町道御下谷線 | 赤名小学校体育館横 | 来校の際、スピードを出して坂を上がってくる車両があり、児童が危険。 | 道路に「徐行」のペイント、看板設置 | R5以降 | |
| 6 | 警察 | 赤来中学校 | 町道衣掛線 | 町道赤名線との交差点 | 停止線が薄くなっている。 | 停止線の引き直し | R6以降 | |
| 7 | 町 | 赤来中学校 | 町道安江石次線 | 赤来中自転車小屋前歩道 | 歩道が劣化し危険。 | 舗装更新 | R5以降 | |
| 8 | 県 | 頓原中学校 | 県道頓原八神線 | 特別養護老人ホーム愛寿園付近 | スピードを出している車が多く危険。 | 「通学路」ペイント | R5以降 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |